

附件 5

# 交 工 验 收 报 告

工 程 名 称：青岛新机场应急保障连接道路大  
中修工程

胶州市交通运输局

2020年9月11日



一	工程名称	青岛新机场应急保障连接道路大中修工程（站前大道、小南路、纺织工业园路、东外环路）
二	工程地点及主要控制点	27.66km
三	建设依据	《胶州市城市总体规划》(2015-2030) 《城市道路工程设计规范》 (CJJ37-2012) 《青岛市城市道路技术导则》(试行) 《复合地基技术规范》 (GB/T50783-2012)
四	技术标准与主要指标	《城市道路工程施工与质量验收规范》(GJJ 106-2008) 《青岛市城市道路技术导则》(试行) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)
五	建设规模及性质	城市主干道、次干道
六	开工日期	2019年2月12日
	完工日期	2019年12月10日

七	合同价格	279204509元
八	工程建设主要内容	该工程包括4条道路，分别为纺织工业园路、小南路、东外环、站前大道，包括4条路的路面、桥梁、交安设施、排水、照明等施工图纸范围内的工程施工内容
九	实际征用土地数(亩)	—
十	建设项目工程质量交工验收结论	合格
十一	存在问题 处理措施	见交工验收证书
十二	附件	1、交工验收证书 2、缺陷工程清单

大甲组

### 交工验收签名表

姓名	所在单位	职务或职称	签名	
交工验收委员会	张庆	胶州市交通运输局基建中心	高工	张庆
	宋国栋	胶州市公路事业发展中心	养护科科长	宋国栋
	孙健	胶州市公路事业发展中心	基建科副科长	孙健
	孙长青	胶州市交通运输局交通稽查大队	副大队长	孙长青
	孙殿国	胶州市交通运输局养护科	工程师	孙殿国
参加验收单位	贾玉	青岛市交通工程质量安全监督站	高工	贾玉
	迟培旭	胶州市公安局交警大队	科长	
	尹正选	胶州市建设局	科长	
	王云飞	胶州市自然资源局	科长	
	张璨龙	胶州市应急管理局	科长	
	吕岳正	九龙街道办事处	主任	
	王伦	胶东街道办事处	主任	
	郭中政	李哥庄镇	主任	
	崔吉旺	青岛华鹏工程咨询有限公司	总监	崔吉旺
	张林林	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	设计项目负责人	张林林
	王一俊	中国机械工业建设集团有限公司	项目经理	王一俊

## 新机场应急保障道路 公路(主体/分段)工程交工验收证书

交工验收时间: 2020.9.11 分部交工验收证书 第 号

工程名称	青岛新机场应急保障连接道路大中修工程	合同段	
项目法人	胶州市交通运输局	设计单位	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
施工单位	中国机械工业建设集团有限公司	监理单位	青岛华鹏工程咨询集团有限公司

交工验收主要工程量: 东外环路长2.6公里、路面面积41000m<sup>2</sup>、桥梁长度80米、排水泄水槽250米、交通安全设施; 站前大道长22.1公里、路面面积500000m<sup>2</sup>、排水管11000米、中间隔离护栏18000米、人行道21000m<sup>2</sup>、交通安全设施。

合同价款	原合同	279204509元	实际	元
合同工期	原合同	170天	实际	170天

交工验收委员会对本项工程质量评价及决定事项:

### 一、工程质量评价:

施工单位已按合同要求完成本工程全部合同内容工程。施工、监理单位根据交通部《公路工程质量检验评定标准》对本工程质量进行了评定, 施工单位自检合格, 监理单位质量评定合格; 青岛市交通工程质量安全监督站进行了交工质量核验, 出具了《交通工程交工质量核验证书》, 评定该工程为合格工程。

### 二、合同执行情况

1、设计单位评价: 设计方案合理; 体现了安全、适用、经济和美观的原则; 设计文件编制完整、齐全, 符合国家有关规定; 设计服务及时。

2、施工单位评价: 施工管理组织严密, 进度安排科学合理, 履约情况良好, 能够按照合同要求配备机械设备和技术人员, 认真按照技术规范和设计图纸精心施工, 质量进度控制得力。

3、监理单位评价: 按照合同要求, 组建机构、配备人员和检测设备, 规章制度健全; 按照监理规范、技术规范和合同规定, 对工程质量、进度、费用进行了有效控制, 计量支付及时、准确, 较好的履行了监理职责。

### 三、遗留问题、缺陷工程

《缺陷工程清单》(见附件1)。

### 四、决定事项:

1、缺陷工程按《缺陷工程维修协议书》(见附件2)要求按期完成;

2、本项工程可以交付使用, 交养日期为2020年9月11日。

3、竣工资料2020年9月19日移交建设单位。

(施工单位的意见)

同意

施工单位法人代表或授权人(签字) 王一俊



单位盖章

2020年9月11日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

2020年9月11日

(设计单位的意见)

同意

设计单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

张

2020年9月11日

(接养单位的意见)

项目法人代表或授权人(签字)

同意 孙殿同



单位盖章

2020年9月11日

(项目法人的意见)

同意

项目法人代表或授权人(签字)

张



单位盖章

2020年9月11日

注:表中内容较多时,可用附件。

附件一

## 新机场应急保障道路 缺陷工程清单

项目名称及合同段		青岛新机场应急保障连接道路大中修工程				
施工单位	中国机械工业建设集团有限公司	现场踏勘人员签字	王一俊			
驻地监理单位	青岛华鹏工程咨询集团有限公司	现场踏勘人员签字	崔志明			
总监代表处	/	现场踏勘人员签字				
项目现场管理机构	胶州市交通运输局	现场踏勘人员签字	张洪			
接养单位	胶州市交通运输局	现场踏勘人员签字	孙殿同			
<p>经共同现场踏勘，青岛新机场应急保障连接道路大中修工程共计存在缺陷工程 <u>  2  </u> 项，预计修复费用 <u>      </u> 万元，详见下表。</p> <p style="text-align: center;">(参与现场踏勘的施工、接养单位盖章)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: right;">现场踏勘日期: 2020年9月11日</p>						
序号	缺陷项目	缺陷位置	缺陷面积/长度	单价(元)	预计费用(万元)	备注
1	路缘石缺失、损坏	站前大道	224m		5	
2	人行道板损坏	站前大道	64.2m <sup>2</sup>		2	
3	中央隔离护栏缺失	站前大道	240m		10	
4	爆闪灯缺失	站前大道	29个		1	
5	路缘石缺失、损坏	东外环	40米		0.8	
6	路灯杆未贴杆号、底座未上备帽、包封	东外环、站前大道			10	
7	路灯箱变基础沉陷	东外环	1		1	
8	部分路段路灯不亮	全路段			10	
9	公交站亭部分灯箱不亮、立柱锈蚀	东外环、站前大道			5	

- 注：1、表中“备注”项填写施工图纸图号；  
 2、缺陷工程不应超出拟交工部分的施工图纸设计范围和要求；  
 3、鉴于缺陷工程可能由第三方施工单位进行修缮，单价应由施工、接养单位协商确定。